

ข้อมูลสภาพน้ำในแหล่งน้ำ

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แหล่งน้ำ	ปริมาณน้ำ	สี	ความขุ่น	ผักตบชวา	หมายเหตุ
คลองหัวตรุด	ปานกลาง	-	ค่อนข้างขุ่น	-	
คลองบางพุทรา	ปานกลาง	-	ค่อนข้างขุ่น	-	
คลองบางเขียว	ปานกลาง	น้ำตาล	ค่อนข้างใส	-	
คลองบางกระบือ	ปานกลาง	เข้ม	ค่อนข้างใส	-	น้ำจากฟาร์มหมูไหล สมทบ
อ่างเก็บน้ำนอกดอน	สูง	เขียว	ค่อนข้างใส	-	
คลองบางหลวง	ปานกลาง	เข้ม	ค่อนข้างใส	-	

หมายเหตุ คลองบางกระบือ ช่วงอ่างเก็บน้ำ ม.๖ มีสภาพน้ำขุ่น สาหร่ายเขียวเข้ม คาดว่าเนื่องจากน้ำจากฟาร์มหมู ม.๑ ไหลลงมาสมทบ ส่งผลในแหล่งน้ำมีปริมาณไนโตรเจนสูง ทำให้เกิดภาวะสาหร่ายสีเขียวเจริญเติบโตมากผิดปกติ (Algae Bloom)